

## 赵县向社会公布的高标准农田问题整改清单（第二批）

序号	县（市、区）	问题描述（要具体）	问题所在地点（具体到镇、村、路段、点位）	问题类型（水利、电力、道路等）	整改完成时限	整改负责人及联系方式
1	赵县	2026年4月20日发现赵县2025年高标准农田建设项目三标段，黄市村53号井变频柜压力小，出水量小，无法喷洒。	北王里镇黄市村6号方田	水利	5月15日	武文静 13831187284
2	赵县	2026.4.26日巡查中发现赵县2025年高标准农田建设项目一标段，唐家寨2号路有1处路面麻面现象。	南柏舍镇唐家寨村2号路（11号方田西侧）	道路	5月15日	武文静 13831187284
3	赵县	2026年4月27日巡查发现，赵县2025年高标准农田建设项目一标段东柏舍镇6号路三七灰土路基压实后，表面干燥，养护不及时。	南柏舍镇东柏舍村6号路（3号方田与4号方田之间南北路）	道路	5月15日	武文静 13831187284
4	赵县	2026.4.27日巡查中发现赵县2025年高标准农田建设项目一标段，东柏舍村6号路与8号路交口以西14m处有裂纹。	南柏舍镇东柏舍村8号路（3号方田南侧）	道路	5月15日	武文静 13831187284
5	赵县	2026年4月27日发现赵县2025年高标准农田建设项目三标段，后营村1号井喷灌设备不能使用，影响村民浇地。	北王里镇后营村1号方田	水利	5月15日	武文静 13831187284
6	赵县	2026年4月28日巡查发现，赵县2025年高标准农田建设项目一标段沟岸村2-10道路新浇筑路面，未做断交保护措施。浇筑路面易被人员、车辆行走造成路面损毁。	北王里镇沟岸村2-10号路（12号方田南侧南北路）	道路	5月15日	武文静 13831187284
7	赵县	2026.5.3日巡查中发现赵县2025年高标准农田建设项目一标段，东柏舍10号路局部路基干燥未及时养护。	南柏舍镇东柏舍村10号路（3号方田与4号方田之间南侧南北路）	道路	5月15日	武文静 13831187284
8	赵县	2026.5.3日巡查中发现赵县2025年高标准农田建设项目一标段，东柏舍村6号路局部路基层部位置损坏。	南柏舍镇东柏舍村6号路（3号方田与4号方田之间南北路）	道路	5月15日	武文静 13831187284

## 赵县向社会公布的高标准农田问题整改清单（第二批）

9	赵县	2026. 5. 6日巡查中发现赵县2025年高标准农田建设项目一标段，康贾村8号路安装的模板不到位。	北王里镇康家村8号路（3号方田西南侧南北路）	道路	5月15日	武文静 13831187284
10	赵县	2026. 5. 6日巡查中发现赵县2025年高标准农田建设项目一标段，沟岸村2-4号路路基局部破损。	北王里镇沟岸村2-4号路（7号方田西北侧南北路）	道路	5月15日	武文静 13831187284

